

Notre offre de services

- assistance textile
- conseil
- formation
- montage
- mise en route
- fourniture de pièces de rechange
- support technique pour équipements neufs et existants



Nous contacter

asselin-thibeau

TEL. +33 (0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

 www.nsc-nonwoven.com

Mesdames, Messieurs,

PRENEZ-EN SOIN !

L'étaleur nappeur est une machine extrêmement sollicitée. Une maintenance régulière de votre nappeur est indispensable pour sécuriser votre production.

 Les principaux organes à surveiller ou à changer sont :

- **Les câbles**
- **Les courroies**
- **Les tapis**
- **Les rouleaux de commandes**
dont l'usure du revêtement peut entraîner des défauts textiles.
- **Les tabliers de sortie**
Lorsque la surface des lattes est usée, le dépôt correct du premier voile devient impossible.
- **Les roulements**
Par expérience, la durée de vie moyenne des roulements est de 5 années. Notre conseil : ne les changez pas 1 par 1 ! Profitez d'un changement de tapis pour tous les remplacer.

 Pour les nappeurs d'ancienne génération il faut également surveiller :

- **La moquette**
- **Les freins**
- **La poulie Rédex**
- **Les circuits de commande de frein**

Pour être tout à fait complet, il faut également penser à stocker : les cartes électroniques, les variateurs, les codeurs et les alimentations.

Contactez nous !

Respectueusement,
Le service clients NSC nonwoven

SERVICE CLIENTS
+33(0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

N°4

**FOCUS SUR
LES NAPPEURS**

