

Notre offre de services

- assistance textile
- conseil
- formation
- montage
- mise en route
- fourniture de pièces de rechange
- support technique pour équipements neufs et existants



Nous contacter

asselin-thibeaup

TEL. +33 (0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

 www.nsc-nonwoven.com

Mesdames, Messieurs,

RESTEZ PERFORMANT !

Aiguilleteuses A.25 :

Cette première génération d'aiguilleteuses lancée dans les années 80 rend encore actuellement de nombreux services.

Les principaux organes à surveiller ou à changer sont :

- **Les pieds et têtes de bielles**
- **Les guidages**
- **Les renvois d'angle**
- **Les joints gonflables**
- **Les courroies de commande modules**
(attention ne pas attendre la casse, les dommages sont importants)
- **Les planches à aiguilles** (attention aux réglages des butées)
- **Graissage à réaliser suivant documentation**

Aiguilleteuses A.50 :

Nouvelle génération d'aiguilleteuses conçues pour être robustes. Nécessite une maintenance régulière :

- **Vidange**
- **Remplacement des éléments filtrants**
- **Remplacement des flexibles de refroidissement tous les 4 ans**
- **Remplacement des protections de tiges coulissantes**
- **Remplacement des cassettes de joints**
- **Contrôle du moteur de frappe**
- **Graissage à réaliser suivant documentation** (paliers, transmissions etc.)

Pour être tout à fait complet, il faut également penser à stocker les cartes électroniques, les variateurs, les codeurs et alimentations.

Le suivi de ces recommandations vous permettra d'optimiser votre production.

Contactez-nous !

Respectueusement,
Le service clients NSC nonwoven

SERVICE CLIENTS
+33(0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

N°5

**FOCUS SUR LES
AIGUILLETEUSES**

