

Notre offre de services

- assistance textile
- conseil
- formation
- montage
- mise en route
- fourniture de pièces de rechange
- support technique pour équipements neufs et existants



Nous contacter


asselin-thibau

TEL. +33 (0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

 www.nsc-nonwoven.com

Mesdames, Messieurs,

PRENEZ DE L'AVANCE !

 Un entretien préventif de votre carte permet non seulement d'optimiser votre productivité, mais également d'améliorer la qualité de vos produits.

Les points clés à vérifier ou à changer sont :

- **Les courroies**
- **Les roulements** (boîtes à roulements, paliers, relais)
- **Les roulements des peignes DUR** (Détacheur Ultra Rapide)
- **Le graissage régulier avec les lubrifiants préconisés** (en particulier sur les peignes DUR)
- **Les garnitures**
- **Les douilles sphériques de travailleurs et balayeurs**
- **Les dispositifs de sécurité** (verrouillage des portes, détecteur de vitesse...)
- **Les protections de la machine** (détection métal et casse goupilles)
- **Le nettoyage et une vérification périodiques des faux fonds, des WID, et des extrémités de cylindre**

Contactez-nous !

SERVICE CLIENTS
+33(0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

Respectueusement,
Le service clients NSC nonwoven

N°6

**FOCUS SUR
LES CARDES**

