

Notre offre de services

- assistance textile
- conseil
- formation
- montage
- mise en route
- fourniture de pièces de rechange
- support technique pour équipements neufs et existants



Nous contacter

asselin-thibeau

TEL. +33 (0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

 www.nsc-nonwoven.com

Cher client,

LES CPU EVOLUENT !

Depuis ces 20 dernières années, nous avons utilisé la technologie du rack IPC dans les équipements industriels que nous vendons dans le monde entier.

Notre objectif a toujours été de fournir à nos clients des équipements fiables, performants mais également de veiller à la compatibilité entre nos cartes électroniques d'ancienne et de nouvelle génération.

Aujourd'hui, l'obsolescence de certains composants électroniques, - Disk On Chip - et le développement rapide des résolutions d'écran, nous poussent à lancer sur le marché une nouvelle CPU2, carte mère du rack IPC.

Dans certains cas spécifiques, nous devons ajuster les paramètres et développer un logiciel spécifique afin de remplacer votre CPU par une CPU2.

Merci de remplir le questionnaire ci-joint, il nous aidera à déterminer si des modifications sont nécessaires.

Si tel est le cas, l'intervention d'un électronicien Asselin-Thibeau sur votre site de production sera nécessaire pour installer la CPU2.

Afin d'éviter tout arrêt imprévu de votre ligne, nous vous suggérons de contacter notre Service Clients afin d'estimer et de planifier cette intervention dans le cadre d'une action préventive.

Contactez-nous !

Respectueusement,
Le service clients NSC nonwoven

SERVICE CLIENTS
+33(0)2 32 96 42 34
service@nsc-nonwoven.com

